

第四章 鹿港、田中街屋立面形式田野調查分析

本研究以鹿港與田中地區為研究範圍，主要針對二地現存街屋立面進行現況調查，並歸納出街屋立面的細部形式類型。本文共包含四節，第一節為街屋立面的七大元素、第二節為鹿港街屋立面的現況調查、第三節為田中街屋立面的現況調查、第四節則為鹿港與田中二地街屋立面的比較分析。

本研究以鹿港與田中所有現存街屋為研究對象，根據田野調查結果，鹿港與田中現存街屋，去除立面毀損與經過增建、改建等因素，共計 150 筆，故本研究以此 150 棟街屋作為分析的基礎資料。由於本研究僅以街屋立面形式為主要分析面向，因此對於街屋立面相關尺寸等不加以闡述，且因鹿港街屋一樓立面形式大部分為前清時期所保留，與本研究之研究時間範圍不符，故本研究之街屋立面僅針對一樓以上所有立面為範圍。最後以街屋立面七大元素（莊展鵬，2001，83 頁）進行案例的田野調查紀錄，其中包括女兒牆、立面建材、立面裝飾、開窗、陽台、店號、托架，如圖 4-1 所示。




圖 4-1 街屋立面七大元素

資料來源：莊展鵬，2001，83 頁

第一節 街屋立面的七大元素

壹、女兒牆

本研究街屋立面女兒牆調查部分，係指屋頂上的矮牆，及近似西洋建築的山頭皆包之，並以段面與造形作為探討面向。段面細分為分段面與否以及段面數量；造形部分以平直女兒牆與各式山頭為類型分類；最後以女兒牆開窗與裝飾為調查細項，開窗指的是女兒牆結構鏤空形式。

關於女兒牆上加各式山頭形式，根據田野調查結果發現，鹿港與田中二地形式主要可分成五種造形。如表 4-1-1 所示。

表 4-1-1 女兒牆上加各式山頭形式種類表

名稱	圖例	說明
山尖形		即等腰三角形或正三角形，此種形式東西方均有，古希臘建築常出現於柱頭之上，稱為「三角楣」，台灣常出現於山牆上，稱之為「山尖」。
半圓形及圓弧形		此種造形在台灣建築上較少出現，倒是西方的拱式構造時，其上半部常做成半圓實體。
階梯平頂形		此形有如「封火山牆」或是頒獎台，算是一種較不具個性的形式。
水形		彎度優美，左右對稱，像玫瑰花瓣，也像柔柔的水波。
火形		最為突出，有四稜角凸起，泥水匠俗稱為「彎角歸頭」。

資料來源：本研究整理自（行政院文建會，1989）。圖例來源為田中街屋案例。

貳、立面建材

根據田野調查結果，鹿港與田中街屋立面建材，多以磚造與洗石子為主，本研究將立面建材細分為純磚造與外表洗石子兩個項目調查。

參、立面裝飾


本研究街屋立面調查中立面裝飾部分，指建築物所有立面為範圍，包含了女兒牆、柱子、一樓以上立面、陽台、開窗等部分，裝飾圖案主要分為幾何圖案與自然曲線兩種。

肆、開窗

本研究街屋立面調查有關開窗部分，係以一樓以上所有立面之開窗數量與造形為調查項目，開門與落地窗亦包含之。

伍、陽台

本研究街屋立面調查之陽台部分，指一樓以上所有立面之陽台設置有無、位置與造形為調查項目，造形並細分為平直、平直內凹與露台三種形式。表 4-1-2 陽台造形圖例表（灰色部分為陽台形式）

平直形式	平直內凹形式	露台
 <p>老龍師肉包</p>	 <p>www.nEOGIRL.COM</p>	

資料來源：本研究繪製。





陸、店號

店號有如今日的招牌，以往經商的觀念，具代代相傳、永續經營的想法，所以多將店號固定施作於街屋立面上，周圍以各種圖案修飾，與建築結合一體，有時還以販賣的商品為裝飾題材。其式樣多變。本研究街屋立面調查店號部分，係以所有立面上之文字為調查範圍，並細分為位置與文字兩個項目。

柒、托架

托架有如中國木構造建築中的斗拱，概當時的樑與柱並非一體澆置，而是可分離的獨立體，因此需要另一支撐，托架即補強樑端的抗剪能力，從牆體伸出木材或磚石結構承受上面的重量，但在混凝土構造建築，其裝飾成分大於結構上的意義。故本研究托架部份分為設置的有無以及造形作為調查重點。其造形共可分為三角形無裝飾、三角形有裝飾、圓弧形無裝飾、圓弧形有裝飾、其他等五種類型。如下表所示。

表 4-1-3 托架造形圖例表

名稱	圖例	說明
三角形無裝飾		托架造形為三角形，亦或近似三角形之造形，且其表面未經任何裝飾者。
三角形有裝飾		托架造形為三角形，亦或近似三角形之造形，且其表面具有裝飾者。
圓弧形無裝飾		托架造形為圓弧形，且其表面無任何裝飾者。
圓弧形有裝飾		托架造形為圓弧形，且其表面具有裝飾者。
其他		無法歸類於以上四種形式稱之。

資料來源：本研究整理繪製。

第二節 鹿港街屋立面的現況調查

根據田野調查結果，中山路現存的街屋百餘棟，去除立面毀損與經過增、改建的街屋，本研究共以 100 筆作為分析的基礎資料。以下為鹿港中山路街屋立面形式的田野調查結果。

壹、女兒牆

下表為鹿港街屋之女兒牆現況調查表

表 4-2-1 鹿港中山路街屋之女兒牆現況調查表

項目 編號	段面			造 形				裝飾元素			
	分段面	不分 段面	段面數	平直 女牆	各式 山頭	女牆 開窗	裝飾	幾何 圖案	動物 圖案	花草	文字
中山-27	—	●	—	●	—	—	—	—	—	—	—
中山-29	—	●	—	●	—	—	●	●	—	—	—
中山-31	—	●	—	●	—	—	—	—	—	—	—
中山-42	—	●	—	●	—	—	—	—	—	—	—
中山-43	—	●	—	●	—	—	—	—	—	—	—
中山-44	—	●	—	●	—	—	●	—	—	—	—
中山-47	—	●	—	●	—	—	—	—	—	—	—
中山-49	—	●	—	●	—	—	●	●	—	—	—
中山-51	—	●	—	●	—	—	●	●	—	—	—
中山-53	—	●	—	●	—	—	●	●	—	—	—
中山-55	—	●	—	●	—	—	●	●	—	—	—
中山-57	—	●	—	●	—	—	—	—	—	—	—
中山-59	—	●	—	●	—	—	●	●	—	—	●
中山-64	—	●	—	●	—	—	—	—	—	—	—
中山-66	—	●	—	●	—	—	—	—	—	—	—
中山-72	—	●	—	●	—	—	●	●	—	—	—
中山-81	—	●	—	●	—	—	●	●	—	—	—
中山-83	—	●	—	●	—	—	●	●	—	●	—
中山-85	—	●	—	●	—	—	—	—	—	—	—
中山-86	—	●	—	●	—	—	—	—	—	—	—
中山-88	—	●	—	●	—	—	—	—	—	—	—
中山-93	—	●	—	●	—	—	●	●	—	●	—
中山-96	●	—	3	●	—	—	●	●	—	●	—
中山-100	●	—	3	●	—	—	●	●	—	—	—
中山-102	●	—	3	●	—	—	●	●	—	—	—
中山-103	●	—	3	●	—	●	●	●	—	—	—

項目 編號	段面			造形				裝飾元素			
	分段面	不分段面	段面數	平直女牆	各式山頭	女牆開窗	裝飾	幾何圖案	動物圖案	花草	文字
中山-104	—	●	—	●	—	—	●	●	—	—	—
中山-105	●	—	3	●	—	—	●	●	—	—	—
中山-106	—	●	—	●	—	—	●	●	—	—	—
中山-107	—	●	—	●	—	—	—	—	—	—	—
中山-109	●	—	3	—	●	—	●	●	●	●	—
中山-111	—	●	—	●	—	—	—	—	—	—	—
中山-112	—	●	—	●	—	—	—	—	—	—	—
中山-114	—	●	—	●	—	—	—	—	—	—	—
中山-115	—	●	—	●	—	—	—	—	—	—	—
中山-121	—	●	—	●	—	—	—	—	—	—	—
中山-123	—	●	—	●	—	—	—	—	—	—	—
中山-125	—	●	—	●	—	—	—	—	—	—	—
中山-138	—	●	—	●	—	—	—	—	—	—	—
中山-140	—	●	—	●	—	—	—	—	—	—	—
中山-147	—	●	—	●	—	—	—	—	—	—	—
中山-149	—	●	—	●	—	—	●	●	—	—	—
中山-150	—	●	—	●	—	—	●	●	—	—	—
中山-151	—	●	—	●	—	●	●	●	—	●	—
中山-152	●	—	3	—	●	●	●	●	—	●	—
中山-153	—	●	—	●	—	—	●	●	—	—	—
中山-154	—	●	—	●	—	—	●	●	—	—	●
中山-155	—	●	—	●	—	—	●	●	—	●	—
中山-156	—	●	—	●	—	—	●	●	—	—	●
中山-157	—	●	—	●	—	—	—	—	—	—	—
中山-158	—	●	—	●	—	—	●	●	—	—	—
中山-159	—	●	—	●	—	—	—	—	—	—	—
中山-161	—	●	—	●	—	—	—	—	—	—	●
中山-163	—	●	—	●	—	—	—	—	—	—	—
中山-165	—	●	—	●	—	—	●	●	—	—	—
中山-169	—	●	—	●	—	—	●	●	—	—	—
中山-172	—	●	—	●	—	—	—	—	—	—	—
中山-173	—	●	—	●	—	—	●	●	—	—	●
中山-174	—	●	—	●	—	—	—	—	—	—	—
中山-177	—	●	—	●	—	—	—	—	—	—	—
中山-179	—	●	—	●	—	—	—	—	—	—	—
中山-181	—	●	—	●	—	—	—	—	—	—	—
中山-182	—	●	—	●	—	—	—	—	—	—	—
中山-183	—	●	—	●	—	—	—	—	—	—	—
中山-184	—	●	—	●	—	—	—	—	—	—	—
中山-186	—	●	—	●	—	—	—	—	—	—	—
中山-188	—	●	—	●	—	—	●	—	—	●	—

項目 編號	段面			造形				裝飾元素			
	分段面	不分段面	段面數	平直女牆	各式山頭	女牆開窗	裝飾	幾何圖案	動物圖案	花草	文字
中山-195	—	●	—	●	—	—	●	●	—	●	—
中山-196	—	●	—	●	—	—	●	●	—	—	—
中山-197	—	●	—	●	—	—	—	—	—	—	—
中山-198	●	—	3	●	—	—	●	●	—	—	●
中山-199	—	●	—	●	—	—	—	—	—	—	—
中山-200	—	●	—	●	—	—	●	●	—	—	—
中山-201	—	●	—	●	—	—	—	—	—	—	—
中山-203	—	●	—	●	—	—	●	●	—	—	—
中山-204	—	●	—	●	—	—	●	●	—	—	—
中山-206	—	●	—	●	—	—	●	●	—	—	—
中山-211	—	●	—	●	—	—	—	—	—	—	—
中山-212	—	●	—	●	—	—	—	—	—	—	—
中山-213	—	●	—	●	—	—	●	●	—	●	—
中山-219	—	●	—	●	—	—	●	●	—	—	●
中山-223	—	●	—	●	—	—	—	—	—	—	—
中山-225	—	●	—	●	—	—	●	●	—	—	●
中山-227	—	●	—	●	—	—	—	—	—	—	—
中山-230	—	●	—	●	—	—	—	—	—	●	—
中山-231	—	●	—	●	—	—	●	●	—	—	—
中山-232	—	●	—	●	—	—	—	—	—	—	—
中山-233	—	●	—	●	—	—	—	—	—	—	—
中山-238	—	●	—	●	—	—	●	—	—	—	●
中山-242	—	●	—	●	—	—	●	●	—	—	—
中山-243	—	●	—	●	—	—	●	●	—	—	—
中山-245	—	●	—	●	—	—	●	●	—	—	—
中山-247	—	●	—	●	—	—	●	●	—	—	—
中山-249	—	●	—	●	—	—	●	●	—	—	—
中山-251	—	●	—	●	—	—	—	—	—	—	—
中山-253	—	●	—	●	—	—	—	—	—	—	—
中山-255	—	●	—	—	●	—	—	—	—	—	—
中山-258	—	●	—	●	—	—	●	—	—	—	—
中山-282	—	●	—	●	—	—	●	●	—	—	—
中山-353	●	—	2	●	—	—	●	●	—	—	—
備註	● 表示 “有設置” — 表示 “未設置”										

資料來源：本研究整理。

一、女兒牆段面部份

根據表 4-2-2，中山路街屋女兒牆結構段面部份，分段面者共計 9 筆，其中三段面佔 8 筆，二段面為 1 筆；不分段面者共 91 筆。

表 4-2-2 鹿港街屋女兒牆段面部份調查表

中山路 女兒牆段面	分段面		不分段面者
	三段面	二段面	
		8	1
百分比	8%	1%	91%

資料來源：本研究整理。

二、女兒牆造形

中山路街屋女兒牆造形，主要分為：平直形式、各式山頭此兩種類型，女兒牆以平直形式呈現者共計 97 筆，另加開口者佔其中的 3 筆；此外，女兒牆上加各式山頭者共計 3 筆，如下表所示。

表 4-2-3 鹿港街屋女兒牆造形調查表

中山路 女兒牆造形	平直形式		各式山頭
	不開窗	開窗	
		94	3
百分比	94%	3%	3%

資料來源：本研究整理。

三、女兒牆上山頭造形

鹿港現存街屋在女兒牆上加各式山頭者共計有 3 筆，其山頭形式 109 號為階梯平頂形、255 號為山尖形、而 152 號因於山頭上加蓋一小閣樓，故屬於其他類型，如下表所示。

表 4-2-4 鹿港街屋女兒牆上山頭造形調查表

	山尖形	半圓形與圓弧形	階梯平頂形	其他	火形
筆數	1	0	1	1	0
編號	中山-255		中山-109	中山-152	

資料來源：本研究整理。

四、女兒牆裝飾圖案

鹿港現存街屋女兒牆上的裝飾主要包含幾何圖案、動物圖案、花草圖案等類型，女兒牆僅以一種圖案為裝飾者共計 41 筆，其中幾何圖案佔 39 筆，花草圖案佔 2 筆；而包含兩種以上裝飾圖案組合共佔 9 筆，無任何裝飾者佔 50 筆，如下表所示

表 4-2-5 鹿港街屋女兒牆裝飾圖案調查表

	僅一種圖案		兩種以上圖案	無裝飾
	幾何圖案	花草圖案		
小計	39	2	9	50
總計	41		9	50
百分比	41%		9%	50%

資料來源：本研究整理。

五、女兒牆文字裝飾

鹿港現存街屋女兒牆上具有文字裝飾者共計 9 筆，無文字裝飾者計 91 筆，如下表所示。

表 4-2-6 鹿港街屋女兒牆文字裝飾調查表

	具有文字裝飾	無文字裝飾
總計	9	91
百分比	9%	91%

資料來源：本研究整理。

六、小結

根據田野調查結果分析，鹿港中山路街屋立面女兒牆部份，造形以平直形式不分段面為主，裝飾圖案則以幾何圖案為最多，且少有文字裝飾。

貳、立面建材

下表為鹿港中山路街屋之立面建材調查表。

表 4-2-7 鹿港中山路街屋之立面建材調查表

項目 編號	純磚造						外表洗石子						磁磚 位置
	有無	位置					有無	位置					
		所有 立面	柱子	二樓 立面	一樓 騎樓樑	女兒 牆		所有 立面	柱子	二樓 立面	一樓 騎樓樑	女兒 牆	
中山-27	—	—	—	—	—	—	●	●	—	—	—	—	—
中山-29	—	—	—	—	—	—	●	●	—	—	—	—	—
中山-31	—	—	—	—	—	—	●	●	—	—	—	—	—
中山-42	—	—	—	—	—	—	●	●	—	—	—	—	—
中山-43	—	—	—	—	—	—	●	●	—	—	—	—	—
中山-44	—	—	—	—	—	—	●	●	—	—	—	—	—
中山-47	—	—	—	—	—	—	●	●	—	—	—	—	—
中山-49	—	—	—	—	—	—	●	●	—	—	—	—	—
中山-51	—	—	—	—	—	—	●	●	—	—	—	—	—
中山-53	—	—	—	—	—	—	●	●	—	—	—	—	—
中山-55	—	—	—	—	—	—	●	●	—	—	—	—	—
中山-57	—	—	—	—	—	—	●	●	—	—	—	—	—
中山-59	—	—	—	—	—	—	●	●	—	—	—	—	—
中山-64	—	—	—	—	—	—	●	●	—	—	—	—	—
中山-66	—	—	—	—	—	—	●	●	—	—	—	—	—
中山-72	●	—	—	●	—	—	●	—	●	—	●	●	—
中山-81	—	—	—	—	—	—	●	●	—	—	—	—	—
中山-83	—	—	—	—	—	—	●	●	—	—	—	—	—
中山-85	—	—	—	—	—	—	●	●	—	—	—	—	—
中山-86	—	—	—	—	—	—	●	●	—	—	—	—	—
中山-88	—	—	—	—	—	—	●	●	—	—	—	—	—
中山-93	—	—	—	—	—	—	●	●	—	—	—	—	—
中山-96	—	—	—	—	—	—	●	●	—	—	—	—	—
中山-100	—	—	—	—	—	—	●	●	—	—	—	—	—
中山-102	—	—	—	—	—	—	●	●	—	—	—	—	—
中山-103	●	—	—	—	—	●	●	—	●	●	●	—	—
中山-104	●	—	—	●	—	—	●	—	●	—	●	●	—
中山-105	—	—	—	—	—	—	●	●	—	—	—	—	—
中山-106	—	—	—	—	—	—	●	●	—	—	—	—	—
中山-107	—	—	—	—	—	—	●	●	—	—	—	—	—
中山-109	—	—	—	—	—	—	●	●	—	—	—	—	—
中山-111	—	—	—	—	—	—	●	●	—	—	—	—	—
中山-112	—	—	—	—	—	—	●	●	—	—	—	—	—
中山-114	—	—	—	—	—	—	●	●	—	—	—	—	—
中山-115	—	—	—	—	—	—	●	●	—	—	—	—	—
中山-121	—	—	—	—	—	—	●	●	—	—	—	—	—

項目 編號	純磚造						外表洗石子						磁磚 位置
	有無	位置					有無	位置					
		所有 立面	柱子	二樓 立面	一樓 騎樓樑	女兒 牆		所有 立面	柱子	二樓 立面	一樓 騎樓樑	女兒 牆	
中山-123	—	—	—	—	—	—	●	●	—	—	—	—	—
中山-125	—	—	—	—	—	—	●	●	—	—	—	—	—
中山-138	—	—	—	—	—	—	●	●	—	—	—	—	—
中山-140	—	—	—	—	—	—	●	●	—	—	—	—	—
中山-147	—	—	—	—	—	—	●	●	—	—	—	—	—
中山-149	—	—	—	—	—	—	●	●	—	—	—	—	—
中山-150	—	—	—	—	—	—	●	●	—	—	—	—	—
中山-151	—	—	—	—	—	—	●	●	—	—	—	—	—
中山-152	—	—	—	—	—	—	●	—	—	●	—	●	二樓 立面
中山-153	—	—	—	—	—	—	●	●	—	—	—	—	—
中山-154	—	—	—	—	—	—	●	●	—	—	—	—	—
中山-155	—	—	—	—	—	—	●	●	—	—	—	—	—
中山-156	—	—	—	—	—	—	●	●	—	—	—	—	—
中山-157	—	—	—	—	—	—	●	●	—	—	—	—	—
中山-158	—	—	—	—	—	—	●	●	—	—	—	—	—
中山-159	—	—	—	—	—	—	●	●	—	—	—	—	—
中山-161	—	—	—	—	—	—	●	●	—	—	—	—	—
中山-163	—	—	—	—	—	—	●	●	—	—	—	—	—
中山-165	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	●	二樓 立面
中山-169	—	—	—	—	—	—	●	●	—	—	—	—	—
中山-172	—	—	—	—	—	—	●	●	—	—	—	—	—
中山-173	—	—	—	—	—	—	●	●	—	—	—	—	—
中山-174	—	—	—	—	—	—	●	●	—	—	—	—	—
中山-177	—	—	—	—	—	—	●	●	—	—	—	—	—
中山-179	—	—	—	—	—	—	●	●	—	—	—	—	—
中山-181	—	—	—	—	—	—	●	●	—	—	—	—	—
中山-182	—	—	—	—	—	—	●	●	—	—	—	—	—
中山-183	—	—	—	—	—	—	●	●	—	—	—	—	—
中山-184	—	—	—	—	—	—	●	●	—	—	—	—	—
中山-186	—	—	—	—	—	—	●	●	—	—	—	—	—
中山-188	—	—	—	—	—	—	●	●	—	—	—	—	—
中山-195	—	—	—	—	—	—	●	●	—	—	—	—	—
中山-196	—	—	—	—	—	—	●	●	—	—	—	—	—
中山-197	—	—	—	—	—	—	●	●	—	—	—	—	—
中山-198	—	—	—	—	—	—	●	●	—	—	—	—	—
中山-199	—	—	—	—	—	—	●	●	—	—	—	—	—
中山-200	●	—	—	●	—	—	●	—	●	—	●	●	—
中山-201	●	—	—	●	—	—	●	—	●	●	●	●	—
中山-203	●	—	—	—	●	—	●	—	—	●	—	●	—

項目 編號	純磚造						外表洗石子						磁磚 位置
	有無	位置					有無	位置					
		所有 立面	柱子	二樓 立面	一樓 騎樓樑	女兒 牆		所有 立面	柱子	二樓 立面	一樓 騎樓樑	女兒 牆	
中山-204	—	—	—	—	—	—	●	●	—	—	—	—	—
中山-206	—	—	—	—	—	—	●	●	—	—	—	—	—
中山-211	—	—	—	—	—	—	●	●	—	—	—	—	—
中山-212	—	—	—	—	—	—	●	●	—	—	—	—	—
中山-213	—	—	—	—	—	—	●	●	—	—	—	—	—
中山-219	—	—	—	—	—	—	●	●	—	—	—	—	—
中山-223	—	—	—	—	—	—	●	●	—	—	—	—	—
中山-225	—	—	—	—	—	—	●	●	—	—	—	—	—
中山-227	—	—	—	—	—	—	●	●	—	—	—	—	—
中山-230	—	—	—	—	—	—	●	●	—	—	—	—	—
中山-231	—	—	—	—	—	—	●	●	—	—	—	—	—
中山-232	—	—	—	—	—	—	●	●	—	—	—	—	—
中山-233	—	—	—	—	—	—	●	●	—	—	—	—	—
中山-238	—	—	—	—	—	—	●	●	—	—	—	—	—
中山-242	—	—	—	—	—	—	●	●	—	—	—	—	—
中山-243	—	—	—	—	—	—	●	●	—	—	—	—	—
中山-245	—	—	—	—	—	—	●	●	—	—	—	—	—
中山-247	—	—	—	—	—	—	●	●	—	—	—	—	—
中山-249	—	—	—	—	—	—	●	●	—	—	—	—	—
中山-251	—	—	—	—	—	—	●	●	—	—	—	—	—
中山-253	—	—	—	—	—	—	●	●	—	—	—	—	—
中山-255	—	—	—	—	—	—	●	●	—	—	—	—	—
中山-258	●	—	—	●	—	—	●	●	—	—	—	—	—
中山-282	—	—	—	—	—	—	●	●	—	—	—	—	—
中山-353	—	—	—	—	—	—	●	●	—	—	—	—	—
備註	● 表示 “有設置” — 表示 “未設置”												

資料來源：本研究整理。

根據田野調查結果，鹿港街屋立面建材多以洗石子為主，其中所有建築立面外表皆為洗石子為主者共計 91 筆；立面建材以磚牆外露與洗石子相互組成佔 7 筆；少部分立面建材出現磁磚，共 2 筆。如下所示。

表 4-2-8 鹿港街屋之立面建材細部調查表

	皆為洗石子	皆為磚造	洗石子與磚造	磁磚
總計	91	0	7	2
百分比	91%	0	7%	2%

資料來源：本研究整理。

參、陽台

下表為鹿港街屋陽台設置調查表。

表 4-2-9 鹿港街屋陽台設置調查表

項目 編號	樓層數	陽台 設置	位 置		形 式		
			二樓	三樓	平直	平直內凹	小露台
中山-27	2	—	—	—	—	—	—
中山-29	2	—	—	—	—	—	—
中山-31	2	●	●	—	●	—	—
中山-42	2	●	●	—	—	●	—
中山-43	2	—	—	—	—	—	—
中山-44	2	●	●	—	—	●	—
中山-47	2	—	—	—	—	—	—
中山-49	2	—	—	—	—	—	—
中山-51	2	—	—	—	—	—	—
中山-53	2	—	—	—	—	—	—
中山-55	2	—	—	—	—	—	—
中山-57	2	—	—	—	—	—	—
中山-59	2	—	—	—	—	—	—
中山-64	2	—	—	—	—	—	—
中山-66	2	—	—	—	—	—	—
中山-72	2	—	—	—	—	—	—
中山-81	2	—	—	—	—	—	—
中山-83	2	●	●	—	●	—	—
中山-85	2	●	●	—	●	—	—
中山-86	2	—	—	—	—	—	—
中山-88	2	●	●	—	●	—	—
中山-93	2	—	—	—	—	—	—
中山-96	2	●	●	—	●	—	—
中山-100	2	●	●	—	●	—	—
中山-102	2	●	●	—	●	—	—
中山-103	2	—	—	—	—	—	—
中山-104	2	●	●	—	●	—	—
中山-105	2	●	●	—	—	—	●
中山-106	2	●	●	—	●	—	—
中山-107	2	●	●	—	●	—	—
中山-109	2	●	●	—	●	—	—
中山-111	2	—	—	—	—	—	—
中山-112	3	●	●	●	●	●	—
中山-114	3	●	●	●	●	●	—
中山-115	3	●	●	—	—	●	—
中山-121	2	—	—	—	—	—	—
中山-123	2	—	—	—	—	—	—
中山-125	2	—	—	—	—	—	—
中山-138	3	—	—	—	—	—	—

項目 編號	樓層數	陽台 設置	位 置		形 式		
			二樓	三樓	平直	平直內凹	小露台
中山-140	3	—	—	—	—	—	—
中山-147	2	●	●	—	—	—	●
中山-149	3	●	●	—	●	—	—
中山-150	2	●	●	—	●	—	—
中山-151	3	—	—	—	—	—	—
中山-152	2	—	—	—	—	—	—
中山-153	3	—	—	—	—	—	—
中山-154	2	—	—	—	—	—	—
中山-155	3	●	●	—	●	—	—
中山-156	2	—	—	—	—	—	—
中山-157	3	●	●	●	●	—	—
中山-158	2	●	●	—	●	—	—
中山-159	3	●	●	—	●	—	—
中山-161	3	●	●	●	●	—	—
中山-163	2	●	●	—	●	—	—
中山-165	2	●	●	—	—	●	—
中山-169	2	—	—	—	—	—	—
中山-172	2	—	—	—	—	—	—
中山-173	3	—	—	—	—	—	—
中山-174	2	●	●	—	●	—	—
中山-177	2	●	●	—	●	—	—
中山-179	2	—	—	—	—	—	—
中山-181	2	—	—	—	—	—	—
中山-182	3	●	●	—	●	—	—
中山-183	2	—	—	—	—	—	—
中山-184	3	●	●	●	●	—	—
中山-186	3	●	●	—	●	—	—
中山-188	3	—	—	—	—	—	—
中山-195	3	●	●	●	●	—	—
中山-196	2	—	—	—	—	—	—
中山-197	2	—	—	—	—	—	—
中山-198	2	—	—	—	—	—	—
中山-199	2	—	—	—	—	—	—
中山-200	2	—	—	—	—	—	—
中山-201	3	—	—	—	—	—	—
中山-203	3	—	—	—	—	—	—
中山-204	2	—	—	—	—	—	—
中山-206	2	●	●	—	—	—	●
中山-211	3	●	●	●	●	●	—
中山-212	2	—	—	—	—	—	—
中山-213	2	—	—	—	—	—	—
中山-219	2	●	●	—	●	—	—
中山-223	2	●	●	—	●	—	—
中山-225	2	●	●	—	●	—	—

項目 編號	樓層數	陽台 設置	位 置		形 式		
			二樓	三樓	平直	平直內凹	小露台
中山-227	2	●	●	—	—	●	—
中山-230	3	—	—	—	—	—	—
中山-231	2	—	—	—	—	—	—
中山-232	3	●	●	●	●	●	—
中山-233	2	—	—	—	—	—	—
中山-238	2	●	●	—	●	—	—
中山-242	2	●	●	—	●	—	—
中山-243	2	—	—	—	—	—	—
中山-245	2	—	—	—	—	—	—
中山-247	2	—	—	—	—	—	—
中山-249	2	—	—	—	—	—	—
中山-251	2	●	●	—	●	—	—
中山-253	2	●	●	—	●	—	—
中山-255	3	●	—	●	●	—	—
中山-258	3	●	●	●	●	—	—
中山-282	2	—	—	—	—	—	—
中山-353	2	—	—	—	—	—	—
備註	● 表示 “有設置” — 表示 “未設置”						

資料來源：本研究整理。

一、樓層數與陽台設置

根據田野調查結果，鹿港中山路街屋建築樓層為兩層者共計 75 筆；三層者共計 25 筆。兩層樓並有設置陽台者有 30 筆，三層樓有設置陽台者有 16 筆。如下表所示。

表 4-2-10 鹿港街屋樓層數與陽台設置調查表

	陽台設置	
	有設置陽台	無設置陽台
兩層樓	30	45
三層樓	16	9
總計	46	54
百分比	46%	54%

資料來源：本研究整理。

由此可知，鹿港街屋建築樓層數主要以兩層為主，具陽台設置者近一半。

二、陽台形式

根據表 4-2-11，中山路街屋建築陽台形式僅平直者共計 34 筆；僅平直內凹者共計 5 筆，兩者皆包含者共計 4 筆；另外，小露台形式共計 3 筆。故鹿港街屋具陽台者，其造形以平直形式居多。

表 4-2-11 鹿港街屋陽台形式調查表

	陽台形式			
	平直	平直內凹者	平直與平直內凹皆具	小露台
總計	34	5	4	3
百分比	74%	11%	9%	6%

資料來源：本研究整理。

肆、立面裝飾

下表為鹿港街屋立面裝飾現況調查表。

表 4-2-12 鹿港街屋立面裝飾現況調查表

編號	項目	圖 案	
		幾何圖案	自然曲線
中山-27		—	—
中山-29		●	—
中山-31		—	—
中山-42		—	—
中山-43		—	—
中山-44		—	—
中山-47		—	—
中山-49		●	—
中山-51		●	—
中山-53		●	—
中山-55		●	—
中山-57		—	—
中山-59		●	—
中山-64		—	—
中山-66		●	—
中山-72		—	—
中山-81		●	—
中山-83		●	●
中山-85		—	●
中山-86		—	—
中山-88		—	—
中山-93		●	●
中山-96		●	●

項目 編號	圖 案	
	幾何圖案	自然曲線
中山-100	●	—
中山-102	●	—
中山-103	●	—
中山-104	●	—
中山-105	●	—
中山-106	●	—
中山-107	—	—
中山-109	●	●
中山-111	—	—
中山-112	—	—
中山-114	—	—
中山-115	—	—
中山-121	—	—
中山-123	—	—
中山-125	—	—
中山-138	—	—
中山-140	—	—
中山-147	—	—
中山-149	●	—
中山-150	●	—
中山-151	●	●
中山-152	●	●
中山-153	●	—
中山-154	●	—
中山-155	●	●
中山-156	●	—
中山-157	●	●
中山-158	●	—
中山-159	—	—
中山-161	●	●
中山-163	—	—
中山-165	●	—
中山-169	●	—
中山-172	—	—
中山-173	●	—
中山-174	—	—
中山-177	—	—
中山-179	—	—
中山-181	●	—
中山-182	●	—
中山-183	—	—
中山-184	●	●
中山-186	●	—
中山-188	—	●
中山-195	●	●

項目 編號	圖 案	
	幾何圖案	自然曲線
中山-196	●	—
中山-197	—	—
中山-198	●	●
中山-199	—	—
中山-200	●	—
中山-201	●	●
中山-203	—	—
中山-204	●	●
中山-206	●	●
中山-211	—	●
中山-212	—	—
中山-213	●	●
中山-219	●	—
中山-223	—	—
中山-225	●	—
中山-227	—	—
中山-230	—	●
中山-231	●	—
中山-232	●	—
中山-233	—	—
中山-238	—	—
中山-242	●	—
中山-243	●	—
中山-245	●	—
中山-247	●	—
中山-249	●	—
中山-251	—	—
中山-253	—	—
中山-255	—	—
中山-258	●	—
中山-282	●	—
中山-353	●	—
備註	● 表示 “有設置” — 表示 “未設置” ※ 表示 “被遮蔽或毀損，無從得知”	

資料來源：本研究整理

一、裝飾圖案

根據田野調查結果，鹿港街屋立面未施以任何裝飾者共有 40 筆，而另有裝飾者以圖案來區分，僅幾何圖案共計 40 筆、僅曲線等自然圖案共計 4 筆，其中兩者皆有計 16 筆。如下表所示。

由此可知，鹿港街屋立面近 60% 具裝飾圖案，且以僅飾有幾何圖案為多數。

表 4-2-13 鹿港街屋之立面裝飾圖案調查表

	未施任何裝飾	裝飾圖案		
		僅幾何圖案裝飾	僅自然圖案裝飾	兩者皆有
總計	40	40	4	16
百分比	40%	40%	4%	16%

資料來源：本研究整理。

伍、開窗

下表為鹿港街屋立面開窗調查表。

表 4-2-14 鹿港街屋立面開窗現況調查表

項目 編號	樓層數	陽台 設置	開窗 數量	造 形			
				大門	長方形	圓拱形	圓/橢圓
中山-27	2	—	3	—	●	—	—
中山-29	2	—	3	—	●	—	—
中山-31	2	●	3	●	●	—	—
中山-42	2	●	3	●	●	—	—
中山-43	2	—	3	—	●	—	—
中山-44	2	●	3	●	●	—	—
中山-47	2	—	3	—	●	—	—
中山-49	2	—	3	—	●	—	—
中山-51	2	—	3	—	●	—	—
中山-53	2	—	3	—	●	—	—
中山-55	2	—	3	—	●	—	—
中山-57	2	—	3	—	●	—	—
中山-59	2	—	3	—	●	—	—
中山-64	2	—	3	—	●	—	—
中山-66	2	—	3	—	●	—	—
中山-72	2	—	3	—	●	—	—
中山-81	2	—	3	—	●	—	—
中山-83	2	●	3	●	●	—	—
中山-85	2	●	3	●	●	—	—
中山-86	2	—	3	—	●	—	—

項目 編號	樓層數	陽台 設置	開窗 數量	造 形			
				大門	長方形	圓拱形	圓/橢圓
中山-88	2	●	3	●	●	—	—
中山-93	2	—	3	—	●	—	—
中山-96	2	●	3	●	●	—	—
中山-100	2	●	3	●	●	—	—
中山-102	2	●	3	—	●	—	—
中山-103	2	—	3	—	●	—	—
中山-104	2	●	3	●	●	—	—
中山-105	2	●	3	●	●	—	—
中山-106	2	●	3	●	●	—	—
中山-107	2	●	3	●	●	—	—
中山-109	2	●	3	●	—	●	—
中山-111	2	—	3	—	●	—	—
中山-112	3	●	6	●	●	—	—
中山-114	3	●	6	●	●	—	—
中山-115	3	●	6	●	●	—	—
中山-121	2	—	3	—	●	—	—
中山-123	2	—	3	—	●	—	—
中山-125	2	—	3	—	●	—	—
中山-138	3	—	6	—	●	—	—
中山-140	3	—	6	—	●	—	—
中山-147	2	●	3	●	●	—	—
中山-149	3	●	6	●	●	—	—
中山-150	2	●	3	●	●	—	—
中山-151	3	—	6	—	●	—	—
中山-152	2	—	8	—	●	—	—
中山-153	3	—	4	—	●	—	—
中山-154	2	—	3	—	●	—	—
中山-155	3	●	6	●	●	●	●
中山-156	2	—	3	—	●	—	—
中山-157	3	●	5	●	●	●	●
中山-158	2	●	3	●	●	●	—
中山-159	3	●	6	●	●	—	—
中山-161	3	●	6	●	●	—	—
中山-163	2	●	3	●	●	—	—
中山-165	2	●	3	●	●	—	—
中山-169	2	—	3	—	●	—	—
中山-172	2	—	3	—	●	—	—
中山-173	3	—	6	—	●	—	—
中山-174	2	●	3	●	●	—	—
中山-177	2	●	1	●	●	—	—
中山-179	2	—	3	—	●	—	—
中山-181	2	—	3	—	●	—	—
中山-182	3	●	2	●	●	—	—
中山-183	2	—	3	—	●	—	—
中山-184	3	●	2	●	●	—	—

項目 編號	樓層數	陽台 設置	開窗 數量	造 形			
				大門	長方形	圓拱形	圓/橢圓
中山-186	3	●	6	●	●	—	—
中山-188	3	—	4	—	●	—	—
中山-195	3	●	6	●	●	—	—
中山-196	2	—	3	—	●	—	—
中山-197	2	—	3	—	●	—	—
中山-198	2	—	3	—	●	—	—
中山-199	2	—	3	—	●	—	—
中山-200	2	—	3	—	●	—	—
中山-201	3	—	8	—	●	●	●
中山-203	3	—	7	—	●	●	●
中山-204	2	—	3	—	●	—	—
中山-206	2	●	3	●	●	—	—
中山-211	3	●	2	●	●	—	—
中山-212	2	—	3	—	●	—	—
中山-213	2	—	3	—	●	—	—
中山-219	2	●	3	●	●	—	—
中山-223	2	●	3	●	●	—	—
中山-225	2	●	3	●	●	—	—
中山-227	2	●	3	●	●	—	—
中山-230	3	—	6	—	●	●	—
中山-231	2	—	3	—	●	—	—
中山-232	3	●	4	●	●	●	—
中山-233	2	—	3	—	●	—	—
中山-238	2	●	3	●	●	—	—
中山-242	2	●	3	●	●	—	—
中山-243	2	—	3	—	●	—	—
中山-245	2	—	3	—	●	—	—
中山-247	2	—	3	—	●	—	—
中山-249	2	—	3	—	●	—	—
中山-251	2	●	1	●	●	—	—
中山-253	2	●	1	●	●	—	—
中山-255	3	●	6	●	●	—	—
中山-258	3	●	6	●	●	—	—
中山-282	2	—	1	—	—	●	—
中山-353	2	—	3	—	●	—	—
備註	● 表示 “有設置” — 表示 “未設置”						

資料來源：本研究整理。

一、開窗數量

根據田野調查結果，中山路現存街屋立面開窗數量以三個為最多，共計 70 筆，其次為開窗數六個共 16 筆、開窗數一個共 4 筆、開窗數四個與兩個各 3 筆、開窗數八個共 2 筆、開窗數五個與七個各 1 筆。如下表所示。

表 4-2-15 鹿港街屋之立面開窗數量調查表

	一個	兩個	三個	四個	五個	六個	七個	八個
總計	4	3	70	3	1	16	1	2
百分比	4%	3%	70%	3%	1%	16%	1%	2%

資料來源：本研究整理。

二、開窗造形

根據田野調查結果，中山路現存街屋立面有陽台設置者，均具一大門或落地窗形式，共計 45 筆，開窗造形均為長方形者共計 91 筆，均為圓拱形者共計 2 筆，具有長方形、圓拱形者共計 3 筆。具有長方形、圓拱形與圓或橢圓形窗者共計 4 筆。如下表所示。

表 4-2-16 鹿港街屋之立面開窗造形調查表

	均為長方形	均為圓拱形	具長方形、圓拱形者	具有長方形、圓拱形與圓或橢圓形窗者
總計	91	2	3	4
百分比	91%	2%	3%	4%

資料來源：本研究整理。

陸、店號

下表為鹿港街屋立面店號裝飾現況調查。

表 4-2-17 鹿港街屋立面店號裝飾現況調查表

項目 編號	店號裝飾	位 置			
		立面	女兒牆	一樓騎樓樑	其他
中山-27	※	—	—	—	—
中山-29	※	—	—	—	—
中山-31	※	—	—	—	—
中山-42	※	—	—	—	—
中山-43	—	—	—	—	—
中山-44	●	●	—	—	—
中山-47	※	—	—	—	—
中山-49	—	—	—	—	—
中山-51	●	●	—	—	—
中山-53	●	●	—	●	—
中山-55	●	—	—	●	—
中山-57	※	—	—	—	—
中山-59	●	—	●	—	—
中山-64	※	—	—	—	—
中山-66	—	—	—	—	—
中山-72	●	—	—	●	—
中山-81	※	—	—	—	—
中山-83	—	—	—	—	—
中山-85	●	—	—	●	—
中山-86	—	—	—	—	—
中山-88	※	—	—	—	—
中山-93	—	—	—	—	—
中山-96	●	●	—	●	—
中山-100	●	●	—	—	—
中山-102	※	—	—	—	—
中山-103	●	●	—	—	—
中山-104	※	—	—	—	—
中山-105	●	—	—	●	—
中山-106	※	—	—	—	—
中山-107	—	—	—	—	—
中山-109	—	—	—	—	—
中山-111	—	—	—	—	—
中山-112	—	—	—	—	—
中山-114	●	—	—	●	—
中山-115	●	—	—	●	—
中山-121	—	—	—	—	—
中山-123	—	—	—	—	—
中山-125	※	—	—	—	—
中山-138	●	—	—	●	—

項目 編號	店號裝飾	位 置			
		立面	女兒牆	一樓騎樓樑	其他
中山-140	—	—	—	—	—
中山-147	※	—	—	—	—
中山-149	●	●	—	●	—
中山-150	※	—	—	—	—
中山-151	—	—	—	—	—
中山-152	—	—	—	—	—
中山-153	※	—	—	—	—
中山-154	●	●	●	—	—
中山-155	—	—	—	—	—
中山-156	●	●	●	—	—
中山-157	●	—	—	●	—
中山-158	※	—	—	—	—
中山-159	※	—	—	—	—
中山-161	●	●	●	—	—
中山-163	※	—	—	—	—
中山-165	※	—	—	—	—
中山-169	※	—	—	—	—
中山-172	—	—	—	—	—
中山-173	●	—	●	—	—
中山-174	●	—	—	●	—
中山-177	※	—	—	—	—
中山-179	—	—	—	—	—
中山-181	※	—	—	—	—
中山-182	—	—	—	—	—
中山-183	※	—	—	—	—
中山-184	—	—	—	—	—
中山-186	●	—	—	●	—
中山-188	●	●	—	●	—
中山-195	●	—	—	●	—
中山-196	●	●	—	—	—
中山-197	※	—	—	—	—
中山-198	●	—	●	—	—
中山-199	※	—	—	—	—
中山-200	●	—	—	●	—
中山-201	※	—	—	—	—
中山-203	●	—	—	●	—
中山-204	—	—	—	—	—
中山-206	●	—	—	●	—
中山-211	※	—	—	—	—
中山-212	●	—	—	●	—
中山-213	※	—	—	—	—
中山-219	●	—	●	●	—
中山-223	—	—	—	—	—
中山-225	●	—	●	—	—
中山-227	—	—	—	—	—

項目 編號	店號裝飾	位 置			
		立面	女兒牆	一樓騎樓樑	其他
中山-230	※	—	—	—	—
中山-231	●	—	—	●	—
中山-232	●	●	—	—	—
中山-233	●	—	—	●	—
中山-238	●	—	●	—	●
中山-242	※	—	—	—	—
中山-243	※	—	—	—	—
中山-245	※	—	—	—	—
中山-247	※	—	—	—	—
中山-249	※	—	—	—	—
中山-251	※	—	—	—	—
中山-253	※	—	—	—	—
中山-255	●	—	—	●	—
中山-258	—	—	—	—	—
中山-282	●	—	—	●	—
中山-353	※	—	—	—	—
備註	● 表可是太忙也不好~~~示 “有設置” — 表示 “未設置” ※ 表示 “被遮蔽或毀損，無從得知”				

資料來源：本研究整理。

一、店號裝飾

根據田野調查結果，中山路街屋立面店號裝飾，由於被廣告招牌遮蔽亦或者已遭毀損，而無法窺見原貌者共計 38 筆，而具有店號裝飾者共計 38 筆，無店號裝飾者計 24 筆。如下表所示。

表 4-2-18 鹿港街屋之店號裝飾調查表

	具店號裝飾者	無店號裝飾者	無法辨識者
總計	38	24	38
百分比	38%	24%	38%

資料來源：本研究整理。

二、店號位置

根據田野調查結果，街屋立面店號位置主要分成兩個面向：單一位置與出現於兩個以上位置。單一位置可細分為立面、女兒牆、一樓騎樓樑三個部分，立面指的是一樓騎樓樑以上不包含女兒牆的範圍。而兩個以上位置面向即為以立面、女兒牆、一樓騎樓樑此三個部分為

配置，總共細分為四種範圍。

根據田野調查結果，鹿港街屋立面具有店號裝飾者共計 38 筆，表 4-2-19 可知，店號位置為單一位置者，以位於一樓騎樓樑者為最多，共佔 50%，而位於立面者佔 16%、女兒牆者佔 11%。

店號位於兩個以上位置者，出現於女兒牆與立面者佔 8%、女兒牆與一樓騎樓樑者佔 3.5%、女兒牆與其他位置者佔 3.5%，立面與一樓騎樓樑者佔 8%。

表 4-2-19 鹿港街屋立面之店號裝飾位置調查表

	立面	女兒牆	一樓騎樓樑	女兒牆與立面	女兒牆與一樓騎樓樑	女兒牆與其他位置	立面與一樓騎樓樑
總計	6	4	19	3	1	1	3
百分比	16%	11%	50%	8%	3.5%	3.5%	8%

資料來源：本研究整理。

三、小結

根據以上結果可知，鹿港中山路街屋立面之店號裝飾，具有店號裝飾與無法辨識之案例數量相等，均為 38 筆。其中具有店號裝飾之案例，店號位置以位於一樓騎樓樑為最多。

柒、托架

下表為鹿港街屋立面托架裝飾調查表

表 4-2-20 鹿港街屋立面托架裝飾調查表

項目編號	托架裝飾	造形				
		三角形無裝飾	三角形有裝飾	圓弧形無裝飾	圓弧形有裝飾	其他
中山-27	※	—	—	—	—	—
中山-29	※	—	—	—	—	—
中山-31	※	—	—	—	—	—
中山-42	●	●	—	—	—	—
中山-43	—	—	—	—	—	—
中山-44	※	—	—	—	—	—
中山-47	●	●	—	—	—	—
中山-49	●	—	●	—	—	—

項目 編號	托架 裝飾	造 形				
		三角形無裝飾	三角形有裝飾	圓弧形無裝飾	圓弧形有裝飾	其他
中山-51	●	—	●	—	—	—
中山-53	●	—	●	—	—	—
中山-55	●	●	—	—	—	—
中山-57	●	●	—	—	—	—
中山-59	●	●	—	—	—	—
中山-64	●	●	—	—	—	—
中山-66	●	●	—	—	—	—
中山-72	●	●	—	—	—	—
中山-81	●	●	—	—	—	—
中山-83	●	—	—	—	—	●
中山-85	●	—	—	—	●	—
中山-86	—	—	—	—	—	—
中山-88	※	—	—	—	—	—
中山-93	●	—	—	—	●	—
中山-96	●	—	—	—	—	●
中山-100	●	—	●	—	—	—
中山-102	—	—	—	—	—	—
中山-103	●	—	●	—	—	—
中山-104	●	●	—	—	—	—
中山-105	●	●	—	—	—	—
中山-106	●	—	—	—	—	—
中山-107	—	—	—	—	—	—
中山-109	—	—	—	—	—	—
中山-111	—	—	—	—	—	—
中山-112	●	—	—	●	—	—
中山-114	●	—	—	●	—	—
中山-115	—	—	—	—	—	—
中山-121	—	—	—	—	—	—
中山-123	—	—	—	—	—	—
中山-125	—	—	—	—	—	—
中山-138	—	—	—	—	—	—
中山-140	—	—	—	—	—	—
中山-147	—	—	—	—	—	—
中山-149	●	—	—	—	●	—
中山-150	—	—	—	—	—	—
中山-151	●	—	—	—	●	—
中山-152	—	—	—	—	—	—
中山-153	—	—	—	—	—	—
中山-154	●	—	—	●	—	—
中山-155	●	—	—	—	●	—
中山-156	●	●	—	—	—	—
中山-157	—	—	—	—	—	—
中山-158	—	—	—	—	—	—
中山-159	※	—	—	—	—	—
中山-161	※	—	—	—	—	—

項目 編號	托架 裝飾	造 形				
		三角形無裝飾	三角形有裝飾	圓弧形無裝飾	圓弧形有裝飾	其他
中山-163	—	—	—	—	—	—
中山-165	※	—	—	—	—	—
中山-169	—	—	—	—	—	—
中山-172	●	—	—	●	—	—
中山-173	—	—	—	—	—	—
中山-174	●	—	—	●	—	—
中山-177	●	●	—	—	—	—
中山-179	—	—	—	—	—	—
中山-181	—	—	—	—	—	—
中山-182	●	●	—	—	—	—
中山-183	●	—	—	●	—	—
中山-184	●	●	—	—	—	—
中山-186	●	●	—	—	—	—
中山-188	●	—	—	—	●	—
中山-195	●	—	—	●	—	—
中山-196	—	—	—	—	—	—
中山-197	—	—	—	—	—	—
中山-198	—	—	—	—	—	—
中山-199	—	—	—	—	—	—
中山-200	—	—	—	—	—	—
中山-201	※	—	—	—	—	—
中山-203	—	—	—	—	—	—
中山-204	●	●	—	—	—	—
中山-206	●	—	—	—	—	●
中山-211	※	—	—	—	—	—
中山-212	●	●	—	—	—	—
中山-213	—	—	—	—	—	—
中山-219	—	—	—	—	—	—
中山-223	—	—	—	—	—	—
中山-225	※	—	—	—	—	—
中山-227	●	—	—	●	—	—
中山-230	—	—	—	—	—	—
中山-231	●	—	—	—	●	—
中山-232	※	—	—	—	—	—
中山-233	—	—	—	—	—	—
中山-238	●	—	—	●	—	—
中山-242	※	—	—	—	—	—
中山-243	※	—	—	—	—	—
中山-245	※	—	—	—	—	—
中山-247	●	—	—	●	—	—
中山-249	●	●	—	—	—	—
中山-251	※	—	—	—	—	—
中山-253	※	—	—	—	—	—
中山-255	—	—	—	—	—	—
中山-258	●	—	—	●	—	—

中山-282	●	—	—	●	—	—
中山-353	—	—	—	—	—	—
備註	● 表示 “有設置” — 表示 “未設置” ※ 表示 “被遮蔽或毀損，無從得知”					

資料來源：本研究整理。

一、托架裝飾

根據田野調查結果，鹿港街屋立面托架裝飾，具有托架裝飾者共計 47 筆，未具托架裝飾者共計 35 筆，無法辨識者計 18 筆。如下表。

表 4-2-21 鹿港街屋之托架裝飾調查表

	具托架裝飾者	無托架裝飾者	無法辨識者
總計	47	35	18
百分比	47%	35%	18%

資料來源：本研究整理。

二、托架裝飾造形

根據田野調查結果，在鹿港現存街屋具托架裝飾者共 47 棟，其中造形為三角形無裝飾者佔 40%、三角形有裝飾者佔 11%、圓弧形無裝飾者佔 28%、圓弧形有裝飾者佔 15%、其他造形者佔 6%。如下表所示。

表 4-2-22 鹿港街屋之托架裝飾造形調查表

	三角形無裝飾	三角形有裝飾	圓弧形無裝飾	圓弧形有裝飾	其他
總計	19	5	13	7	3
百分比	40%	11%	28%	15%	6%

資料來源：本研究整理。

三、小結

根據以上結果可知，鹿港現存街屋具有托架與無具托架者，比例各佔一半。具托架裝飾之案例，其托架造形以三角形表面無裝飾為最多。

第三節 田中街屋立面的現況調查

根據田野調查結果，田中鎮現存街屋，去除立面毀損與經過增建、改建等要素，中洲路一段共計 17 筆，員集路二段共計 33 筆，本研究在田中地區主要以此 50 筆街屋案例作為分析的基礎資料。以下為田中中洲路一段與員集路二段街屋立面形式的田野調查結果。

壹、女兒牆

下表為田中街屋之女兒牆現況調查表。

表 4-3-1 田中街屋之女兒牆現況調查表

項目 編號	段面			造形				裝飾元素			
	分段面	不分段面	段面數	平直女牆	各式山頭	女牆開窗	裝飾	幾何圖案	動物圖案	花草	文字
中洲-46	●	—	3	—	●	—	—	—	—	—	—
中洲-52	—	●	—	—	●	—	●	●	—	—	—
中洲-54	—	●	—	—	●	—	●	●	—	—	—
中洲-56	●	—	3	●	—	●	●	●	—	—	—
中洲-117	●	—	3	●	—	●	●	●	—	●	—
中洲-119	●	—	3	●	—	●	●	●	—	●	—
中洲-122	●	—	3	●	—	—	●	●	—	●	—
中洲-124	●	—	3	●	—	—	●	●	—	●	—
中洲-147	—	●	—	—	●	—	●	●	—	●	●
中洲-156	●	—	3	●	—	—	●	●	—	—	—
中洲-158	●	—	3	—	●	—	●	—	●	●	—
中洲-184	●	—	3	●	—	●	●	●	—	—	—
中洲-202	●	—	3	●	—	—	●	●	—	—	●
中洲-206	●	—	3	—	●	—	●	●	—	●	—
中洲-247	—	●	—	●	—	—	●	●	—	—	—
中洲-249	—	●	—	●	—	—	—	—	—	—	—
中洲-251	●	—	3	—	●	—	●	—	—	●	●
員集-353	●	—	3	—	●	—	●	—	●	●	●
員集-356	●	—	3	●	—	—	—	—	—	—	—
員集-358	●	—	3	—	●	—	●	—	●	●	●
員集-364	●	—	3	●	—	—	●	—	—	●	●
員集-366	●	—	3	●	—	●	●	●	●	●	—
員集-367	●	—	3	●	—	●	●	●	—	●	●
員集-371	※	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
員集-379	●	—	3	●	—	●	●	●	—	—	—

項目 編號	段面			造形				裝飾元素			
	分段面	不分段面	段面數	平直女牆	各式山頭	女牆開窗	裝飾	幾何圖案	動物圖案	花草	文字
員集-381	●	—	3	●	—	●	●	●	—	—	—
員集-390	—	●	—	●	—	—	—	—	—	—	—
員集-391	—	●	—	—	●	—	●	—	—	●	●
員集-394	●	—	3	●	—	●	●	●	—	—	—
員集-398	※	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
員集-403	●	—	3	●	—	●	●	●	—	—	—
員集-405	※	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
員集-411	●	—	3	●	—	●	●	●	—	—	—
員集-413	●	—	3	—	●	●	●	●	—	—	—
員集-415	●	—	3	●	—	●	●	●	—	—	—
員集-417	●	—	3	●	—	●	●	●	—	—	—
員集-419	●	—	3	●	—	●	●	●	—	—	—
員集-420	●	—	3	●	—	—	●	●	—	—	●
員集-421	●	—	3	●	—	●	●	●	—	—	—
員集-422	●	—	3	—	●	—	●	●	●	●	●
員集-426	●	—	3	●	—	—	●	●	●	●	●
員集-430	●	—	3	●	—	—	●	●	—	●	●
員集-431	●	—	3	●	—	●	●	●	—	—	—
員集-432	●	—	3	●	—	—	●	●	—	●	—
員集-433	●	—	3	●	—	●	●	●	—	—	—
員集 438-440	●	—	3	—	●	—	●	●	—	●	—
員集-442	●	—	3	—	●	●	●	●	—	●	●
員集-444	●	—	3	●	—	—	●	—	—	●	—
員集-446	●	—	3	●	—	●	●	●	—	—	—
員集-451	—	●	—	—	●	—	●	●	—	—	—
備註	● 表示 “有設置” — 表示 “未設置” ※ 表示 “被遮蔽或毀損，無從得知”										

資料來源：本研究整理。

一、女兒牆段面部份

根據田野調查結果，中洲路一段街屋女兒牆結構在段面部份，分段面者共計有 12 筆，皆為三段面；不分段面者共 5 筆。員集路二段街屋女兒牆結構在段面部份，分段面者共計有 27 筆，皆為三段面；不分段面者共 3 筆，另有無法辨識者 3 筆。

田中現存街屋女兒牆結構分段面共計有 39 筆，且皆為三段面，不分段面者共計 8 筆，如下表所示。

表 4-3-2 田中街屋女兒牆段面部份調查表

	分段面		不分段面者	無法辨識者
	二段面	三段面		
中洲路一段	0	12	5	0
員集路二段	0	27	3	3
總計	0	39	8	3
百分比	0%	78%	16%	6%

資料來源：本研究整理。

二、女兒牆造形

田中現存街屋女兒牆造形，主要分為：平直形式、各式山頭此兩種類型，中洲路一段女兒牆以平直形式呈現者共計 10 筆，其中有 4 筆為平直女兒牆加開窗者；而女兒牆上加各式山頭者共計 7 筆。

員集路二段女兒牆以平直形式呈現者共計 22 筆，其中有 16 筆為平直女兒牆加開窗者；而女兒牆上加各式山頭者共計 8 筆。故田中現存街屋女兒牆造形，以平直形式呈現者共計 32 筆，其中有 20 筆為平直女兒牆加開窗者；而女兒牆上加各式山頭者共計 15 筆。如下表所示。

表 4-3-3 田中街屋女兒牆造形調查表

	平直形式		各式山頭	無法辨識者
	無開窗	有開窗		
中洲路一段	6	4	7	0
員集路二段	6	16	8	3
總計	12	20	15	3
百分比	24%	40%	30%	6%

資料來源：本研究整理。

三、女兒牆上山頭造形

女兒牆上加各式山頭，由下表可知，其山頭形式以山尖形為最多，其次是半圓形與圓弧形、水形，而最少的則為階梯平頂形與火形。如下表所示。

表 4-3-4 田中街屋女兒牆上山頭造形調查表

	筆數	中洲路一段	員集路二段
山尖形	7	46、54、158號	353、413、438-440、451號
半圓形與圓弧形	3	147號	391、442號
階梯平頂形	1	52號	
水形	3	206號	358、422號
火形	1	251號	

資料來源：本研究整理。

四、女兒牆裝飾圖案

田中現存街屋女兒牆上的裝飾，主要包含幾何圖案、動物圖案、花草圖案等類型，中洲路一段女兒牆僅以一種圖案為裝飾者共計 7 筆，其為幾何圖案；包含兩種以上裝飾圖案組合佔 8 筆，無任何裝飾者佔 2 筆。

員集路二段女兒牆僅以一種圖案為裝飾者佔 16 筆，其中幾何圖案為裝飾者共計 15 筆，花草圖案為裝飾者佔 1 筆；而包含兩種以上裝飾圖案組合佔 12 筆，無任何裝飾者佔 5 筆。如下表所示。

表 4-3-5 田中街屋女兒牆裝飾圖案調查表

	僅一種圖案		兩種以上圖案	無裝飾
	幾何圖案	花草圖案		
中洲路一段	7	0	8	2
員集路二段	15	1	12	5
總計	22	1	20	7
百分比	46%		40%	14%

資料來源：本研究整理。

五、女兒牆文字裝飾

中洲路一段女兒牆上具有文字裝飾者共計 3 筆，無文字裝飾者計 14 筆。員集路二段女兒牆上具有文字裝飾者共計 10 筆，無文字裝飾者計 23 筆。如下表所示。

表 4-3-6 田中街屋女兒牆文字裝飾調查表

	具有文字裝飾	無文字裝飾
中洲路一段		
員集路二段	10	23
總計	13	37
百分比	26%	74%

資料來源：本研究整理。

六、小結

綜合以上調查結果，田中街屋立面女兒牆，以平直有開窗三段面形式為最多，並多具裝飾圖案。

貳、立面建材

下表 4-3-7 為田中街屋之立面建材調查表。

表 4-3-7 田中街屋之立面建材調查表

項目 編號	純磚造						外表洗石子						磁磚 位置
	有無	位置					有無	位置					
		所有 立面	柱子	二樓 立面	一樓 騎樓樑	女兒 牆		所有 立面	柱子	二樓 立面	一樓 騎樓樑	女兒 牆	
中洲-46	—	—	—	—	—	—	●	●	—	—	—	—	—
中洲-52	—	—	—	—	—	—	●	●	—	—	—	—	—
中洲-54	—	—	—	—	—	—	●	●	—	—	—	—	—
中洲-56	●	●	—	—	—	—	●	—	—	—	●	—	—
中洲-117	—	—	—	—	—	—	●	●	—	—	—	—	—
中洲-119	—	—	—	—	—	—	●	●	—	—	—	—	—
中洲-122	—	—	—	—	—	—	●	●	—	—	—	—	—
中洲-124	—	—	—	—	—	—	●	●	—	—	—	—	—
中洲-147	—	—	—	—	—	—	●	●	—	—	—	—	—
中洲-156	—	—	—	—	—	—	●	●	—	—	—	—	—
中洲-158	●	—	—	●	—	—	●	●	—	—	—	—	—
中洲-184	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
中洲-202	●	—	—	●	—	—	●	●	—	—	—	—	—

項目 編號	純磚造						外表洗石子						磁磚 位置
	有無	位置					有無	位置					
		所有 立面	柱子	二樓 立面	一樓 騎樓樑	女兒 牆		所有 立面	柱子	二樓 立面	一樓 騎樓樑	女兒 牆	
中洲-206	●	—	—	●	—	—	●	●	—	—	—	—	—
中洲-247	—	—	—	—	—	—	●	●	—	—	—	—	—
中洲-249	—	—	—	—	—	—	●	●	—	—	—	—	—
中洲-251	●	—	—	—	—	●	●	—	—	●	—	—	—
員集-353	●	—	—	●	—	—	●	—	—	—	—	●	—
員集-356	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
員集-358	●	—	—	●	—	—	●	—	—	—	—	●	—
員集-364	●	—	—	●	—	●	●	—	—	—	●	—	—
員集-366	●	—	—	●	—	—	●	—	—	●	●	●	—
員集-367	●	●	—	—	—	—	●	—	—	—	—	●	—
員集-371	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
員集-379	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
員集-381	●	●	—	—	—	—	●	—	—	●	—	—	—
員集-390	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
員集-391	—	—	—	—	—	—	●	●	—	—	—	—	—
員集-394	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
員集-398	●	●	—	—	—	—	●	—	—	—	●	—	—
員集-403	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
員集-405	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
員集-411	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
員集-413	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
員集-415	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
員集-417	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
員集-419	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
員集-420	●	●	—	—	—	—	●	●	—	—	—	—	—
員集-421	●	—	●	●	—	—	●	—	—	—	●	●	—
員集-422	—	—	—	—	—	—	●	●	—	—	—	—	部分 裝飾
員集-426	●	—	●	●	—	—	●	—	—	—	●	●	—
員集-430	●	—	●	●	—	—	●	—	—	—	●	●	—
員集-431	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
員集-432	●	—	●	●	—	—	●	—	—	—	●	●	—
員集-433	●	—	—	●	—	—	●	—	●	—	●	—	—
員集-433-438	—	—	—	—	—	—	●	●	—	—	—	—	—
員集-442	●	—	—	●	—	—	●	—	—	—	—	●	—
員集-444	—	—	—	—	—	—	●	●	—	—	—	—	—
員集-446	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
員集-451	—	—	—	—	—	—	●	●	—	—	—	—	—
備註	● 表示 “有設置” — 表示 “未設置”												

資料來源：本研究整理。

根據田野調查結果，中洲路一段街屋立面建材多以洗石子為主，其中所有建築立面皆以洗石子為其表面建材者共計 11 筆；立面建材以磚牆外露與洗石子相互組成佔 5 筆；少部分立面建材以磚造為主，僅 1 筆。

員集路二段街屋立面建材則多以磚造為主，其中所有建築立面皆以磚造為其表面建材者共計 15 筆；立面建材以磚牆外露與洗石子相互組成佔 13 筆；少部分立面建材皆以洗石子為主，共計 5 筆。其中較為特殊者為 422 號以少部分磁磚為裝飾建材。如下表所示。

表 4-3-8 田中街屋之立面建材細部調查表

	皆為洗石子	皆為磚造	洗石子與磚造
中洲路一段	11	1	5
員集路二段	5	15	13
總計	16	16	18
百分比	32%	32%	36%

資料來源：本研究整理。

綜合以上結果，田中街屋的立面建材以洗石子與磚造相互組成之比例為多。

參、陽台

一、樓層數與陽台設置

根據田野調查結果，田中現存 50 筆街屋案例中，所有的樓層數皆為兩層樓，其中僅有一筆具陽台設置，其餘 49 筆皆未設置陽台。

二、陽台形式

根據田野調查結果，田中現存街屋僅員集路二段 422 號設置陽台，為小露台形式，其餘則未無陽台設置。

肆、立面裝飾

下表為田中街屋立面裝飾現況調查表。

表 4-3-9 田中街屋立面裝飾現況調查表

項目 編號	圖 案	
	幾何圖案	自然曲線
中洲-46	—	—
中洲-52	●●	—
中洲-54	●	—
中洲-56	●	—
中洲-117	●	●
中洲-119	●	●
中洲-122	●	—
中洲-124	●	—
中洲-147	●	●
中洲-156	●	—
中洲-158	—	●
中洲-184	●	—
中洲-202	●	—
中洲-206	●	●
中洲-247	●	—
中洲-249	●	—
中洲-251	●	●
員集-353	—	●
員集-356	●	—
員集-358	—	●
員集-364	●	—
員集-366	●	●
員集-367	●	—
員集-371	—	—
員集-379	●	—
員集-381	●	—
員集-390	—	—
員集-391	—	●
員集-394	●	—
員集-398	—	—
員集-403	●	—
員集-405	—	—
員集-411	●	—
員集-413	●	—
員集-415	●	—
員集-417	●	—
員集-419	●	—
員集-420	●	—

項目 編號	圖 案	
	幾何圖案	自然曲線
員集-421	●	—
員集-422	●	●
員集-426	●	●
員集-430	●	●
員集-431	—	—
員集-432	●	●
員集-433	●	—
員集-438-440	●	●
員集-442	●	●
員集-444	●	—
員集-446	●	—
員集-451	●	—
備註	● 表示 “有設置” — 表示 “未設置” ※ 表示 ”被遮蔽或毀損，無從得知”	

資料來源：本研究整理。

一、裝飾圖案

根據田野調查結果，田中現存街屋立面裝飾，中洲路一段街屋，未施以任何裝飾者僅 1 筆，而另有裝飾者，以圖案來區分，僅幾何圖案共計 10 筆、僅曲線等自然圖案共計 1 筆，其中兩者皆有計 5 筆。

員集路二段街屋，未施以任何裝飾者共有 5 筆，而另有裝飾者，以圖案來區分，僅幾何圖案共計 18 筆、僅曲線等自然圖案共計 3 筆，其中兩者皆有計 7 筆。如下表 4-3-10 所示。

綜合以上結果，田中街屋立面裝飾多以幾何圖案為主。

表 4-3-10 田中街屋之立面裝飾圖案調查表

	未施任何裝飾	裝飾圖案		
		僅幾何圖案裝飾	僅自然圖案裝飾	兩者皆有
中洲路一段	1	10	1	5
員集路二段	5	18	3	7
總 計	6	28	4	12
百 分 比	12%	56%	8%	24%

資料來源：本研究整理。

伍、開窗

下表為田中街屋立面開窗現況調查表。

表 4-3-11 田中街屋立面開窗現況調查表

項目 編號	樓層數	陽台設置	開窗數量	造 形		
				大門	長方形	圓拱形
中洲-46	2	—	3	—	●	—
中洲-52	2	—	3	—	●	—
中洲-54	2	—	3	—	●	●
中洲-56	2	—	3	—	●	—
中洲-117	2	—	3	—	●	—
中洲-119	2	—	3	—	●	—
中洲-122	2	—	2	—	●	—
中洲-124	2	—	3	—	●	—
中洲-147	2	—	3	—	●	—
中洲-156	2	—	3	—	●	—
中洲-158	2	—	3	—	●	●
中洲-184	2	—	3	—	●	—
中洲-202	2	—	3	—	●	—
中洲-206	2	—	3	—	●	—
中洲-247	2	—	3	—	●	—
中洲-249	2	—	3	—	●	—
中洲-251	2	—	3	—	●	—
員集-353	2	—	3	—	—	●
員集-356	2	—	3	—	●	—
員集-358	2	—	3	—	●	—
員集-364	2	—	3	—	●	—
員集-366	2	—	3	—	●	—
員集-367	2	—	3	—	●	—
員集-371	2	—	3	—	●	—
員集-379	2	—	3	—	●	—
員集-381	2	—	3	—	●	—
員集-390	2	—	3	—	●	—
員集-391	2	—	3	—	●	—
員集-394	2	—	2	—	●	—
員集-398	2	—	2	—	●	—
員集-403	2	—	3	—	—	●
員集-405	2	—	3	—	—	●
員集-411	2	—	3	—	—	●
員集-413	2	—	3	—	—	●
員集-415	2	—	3	—	—	●
員集-417	2	—	3	—	—	●
員集-419	2	—	3	—	●	—
員集-420	2	—	3	—	●	—

項目 編號	樓層數	陽台設置	開窗數量	造 形		
				大門	長方形	圓拱形
員集-421	2	—	3	—	●	—
員集-422	2	●	3	●	—	●
員集-426	2	—	3	—	●	—
員集-430	2	—	3	—	●	—
員集-431	2	—	2	—	●	—
員集-432	2	—	3	—	—	●
員集-433	2	—	2	—	●	—
員集-438-440	2	—	4	—	—	●
員集-442	2	—	3	—	●	—
員集-444	2	—	3	—	●	—
員集-446	2	—	3	—	●	—
員集-451	2	—	3	—	●	—
備註	● 表示 “有設置” — 表示 “未設置”					

資料來源：本研究整理。

一、開窗數量

根據田野調查結果，中洲路一段現存街屋立面開窗數量以三個為最多，共計 16 筆，其次為開窗數兩個共 1 筆。

員集路二段現存街屋立面開窗數量以三個為最多，共計 28 筆，其次為開窗數兩個共 4 筆，開窗數四個僅 1 筆。如下表 4-3-12 所示。

表 4-3-12 田中街屋之立面開窗數量調查表

	兩個	三個	四個
中洲路一段	1	16	0
員集路二段	4	28	1
總 計	5	44	1
百 分 比	10%	88%	2%

資料來源：本研究整理。

二、開窗造形

根據田野調查結果，中洲路一段現存街屋立面開窗造形皆為長方形者共計 15 筆，皆為圓拱形者計 1 筆，具有長方形、圓拱形者共計 1 筆。

根據田野調查結果，員集路二段現存街屋立面僅一棟有陽台設置，故具一大門形式。而開窗造形皆為長方形者共計 23 筆，皆為圓拱形者共計 10 筆。如下表所示。

綜合以上結果，田中街屋立面開窗形式為長方形三開窗。

表 4-3-13 田中街屋之立面開窗造形調查表

	皆為長方形	皆為圓拱形	具長方形、圓拱形者
中洲路一段	15	1	1
員集路二段	23	10	0
總計	38	11	1
百分比	76%	22%	2%

資料來源：本研究整理。

陸、店號

下表為田中街屋立面店號裝飾現況調查表。

表 4-2-14 田中街屋立面店號裝飾現況調查表

項目 編號	店號裝飾	位 置			
		立面	女兒牆	一樓騎樓樑	其他
中洲-46	—	—	—	—	—
中洲-52	—	—	—	—	—
中洲-54	※	—	—	—	—
中洲-56	※	—	—	—	—
中洲-117	—	—	—	—	—
中洲-119	—	—	—	—	—
中洲-122	—	—	—	—	—
中洲-124	—	—	—	—	—
中洲-147	●	●	●	●	—
中洲-156	—	—	—	—	—
中洲-158	※	—	—	—	—
中洲-184	※	—	—	—	—
中洲-202	●	—	●	—	—
中洲-206	—	—	—	—	—
中洲-247	※	—	—	—	—
中洲-249	—	—	—	—	—
中洲-251	●	—	●	—	—
員集-353	●	—	●	—	—
員集-356	—	—	—	—	—
員集-358	●	—	●	—	—
員集-364	●	—	●	—	—
員集-366	●	●	—	—	—

項目 編號	店號裝飾	位 置			
		立面	女兒牆	一樓騎樓樑	其他
員集-367	●	—	●	—	—
員集-371	—	—	—	—	—
員集-379	※	—	—	—	—
員集-381	●	●	—	—	—
員集-390	※	—	—	—	—
員集-391	●	—	●	—	—
員集-394	※	—	—	—	—
員集-398	●	—	—	●	—
員集-403	※	—	—	—	—
員集-405	※	—	—	—	—
員集-411	※	—	—	—	—
員集-413	—	—	—	—	—
員集-415	※	—	—	—	—
員集-417	●	—	—	●	—
員集-419	※	—	—	—	—
員集-420	●	—	●	—	—
員集-421	●	—	—	●	—
員集-422	●	●	●	●	—
員集-426	●	—	●	●	—
員集-430	●	—	●	●	—
員集-431	※	—	—	—	—
員集-432	—	—	—	—	—
員集-433	●	—	—	●	—
員集-438-440	—	—	—	—	—
員集-442	●	—	●	—	—
員集-444	※	—	—	—	—
員集-446	※	—	—	—	—
員集-451	●	—	—	●	—
備註	● 表示 “有設置” — 表示 “未設置” ※ 表示 “被遮蔽或毀損，無從得知”				

資料來源：本研究整理。

一、店號裝飾

根據田野調查結果，中洲路一段街屋立面店號裝飾，由於被廣告招牌遮蔽亦或者已遭毀損，而無法窺見原貌者共計 5 筆，而具有店號裝飾者共計 4 筆，未具店號裝飾者共計 8 筆。

而員集路二段街屋立面店號裝飾，無法窺見原貌者共計 14 筆，具有店號裝飾者共計 14 筆，未具店號裝飾者共計 5 筆。如下表。

表 4-3-15 田中街屋之店號裝飾調查表

	具店號裝飾者	無店號裝飾者	無法辨識者
中洲路一段	4	8	5
員集路二段	17	5	11
總計	21	13	16
百分比	40%	28%	32%

資料來源：本研究整理。

二、店號位置

根據田野調查結果，街屋立面店號位置主要分成兩個面向：單一位置與出現於兩個以上位置。單一位置可細分為立面、女兒牆、一樓騎樓樑三個部分，此立面指的係二樓以上且不包含女兒牆之範圍。而兩個以上位置面向即為以立面、女兒牆、一樓騎樓樑此三個部分為配置，總共細分為四種範圍。

根據田野調查結果，田中街屋立面具有店號裝飾者共計 20 筆，由表 4-3-16 可知，店號位置為單一位置，位於立面者佔 10%、女兒牆者佔 45%，一樓騎樓樑者佔 25%。店號位於兩個以上位置，出現於女兒牆與一樓騎樓樑者、女兒牆與其他位置者皆各佔 10%。

綜合以上結果，田中街屋立面多具店號裝飾，並以位於女兒牆範圍為最多。

表 4-3-16 田中街屋之店號裝飾位置調查表

	立面	女兒牆	一樓騎樓樑	女兒牆與立面	女兒牆與一樓騎樓樑	女兒牆與其他位置	立面與一樓騎樓樑
中洲路一段	0	2	0	0	0	1	0
員集路二段	2	7	5	0	2	1	0
總計	2	9	5	0	2	2	0
百分比	10%	45%	25%	0%	10%	10%	0%

資料來源：本研究整理。

柒、托架

下表為田中街屋立面托架裝飾現況調查表。

表 4-3-17 田中街屋立面托架裝飾現況調查表

項目 編號	托架裝飾	造 形			
		三角形無裝飾	三角形有裝飾	圓弧形無裝飾	圓弧形有裝飾
中洲-46	●	●	—	—	—
中洲-52	●	●	—	—	—
中洲-54	—	—	—	—	—
中洲-56	—	—	—	—	—
中洲-117	●	●	—	—	—
中洲-119	●	●	—	—	—
中洲-122	●	●	—	—	—
中洲-124	●	●	—	—	—
中洲-147	●	●	—	—	—
中洲-156	—	—	—	—	—
中洲-158	—	—	—	—	—
中洲-184	●	●	—	—	—
中洲-202	●	●	—	—	—
中洲-206	●	●	—	—	—
中洲-247	—	—	—	—	—
中洲-249	—	—	—	—	—
中洲-251	●	●	—	—	—
員集-353	※	—	—	—	—
員集-356	●	●	—	—	—
員集-358	※	—	—	—	—
員集-364	●	●	—	—	—
員集-366	●	●	—	—	—
員集-367	※	—	—	—	—
員集-371	●	●	—	—	—
員集-379	●	●	—	—	—
員集-381	●	●	—	—	—
員集-390	●	●	—	—	—
員集-391	●	●	—	—	—
員集-394	●	●	—	—	—
員集-398	●	●	—	—	—
員集-403	※	—	—	—	—
員集-405	※	—	—	—	—
員集-411	●	●	—	—	—
員集-415	●	●	—	—	—
員集-413	—	—	—	—	—
員集-417	●	●	—	—	—
員集-419	●	●	—	—	—
員集-420	※	—	—	—	—

項目 編號	托架裝飾	造 形			
		三角形無裝飾	三角形有裝飾	圓弧形無裝飾	圓弧形有裝飾
員集-421	●	●	—	—	—
員集-422	●	—	—	—	●
員集-426	●	●	—	—	—
員集-430	●	●	—	—	—
員集-431	●	●	—	—	—
員集-432	●	●	—	—	—
員集-433	●	●	—	—	—
員集-438-440	—	—	—	—	—
員集-442	※	—	—	—	—
員集-444	※	—	—	—	—
員集-446	※	—	—	—	—
員集-451	●	●	—	—	—
備註	● 表示 “有設置” — 表示 “未設置” ※ 表示 “被遮蔽或毀損，無從得知”				

資料來源：本研究整理。

一、托架裝飾

根據田野調查結果，中洲路一段街屋立面托架裝飾，具有托架裝飾者共計 11 筆，未具托架裝飾者共計 6 筆。

員集路二段街屋立面托架裝飾，由於被廣告招牌遮蔽亦或者已遭毀損，而無法窺見原貌者共計 9 筆，而具有托架裝飾者共計 21 筆，未具托架裝飾者共計 3 筆。如下表所示。

表 4-3-18 田中街屋之托架裝飾調查表

	具托架裝飾者	無托架裝飾者	無法辨識者
中洲路一段	11	6	0
員集路二段	22	2	9
總 計	33	8	9
百 分 比	66%	16%	18%

資料來源：本研究整理。

二、托架裝飾造形

根據田野調查結果，在田中現存街屋共 33 棟具托架裝飾中，造形為三角形無裝飾者佔 32 筆，圓弧形有裝飾者僅 1 筆。如下表所示。

綜合以上結果，田中街屋立面多具托架裝飾，且造形為三角形表面無裝飾為主。

表 4-3-19 田中街屋之托架裝飾造形調查表

	三角形無裝飾	三角形有裝飾	圓弧形無裝飾	圓弧形有裝飾
中洲路一段	11	0	0	0
員集路二段	21	0	0	1
總計	32	0	0	1
百分比	97%	0%	0%	3%

資料來源：本研究整理。

第四節 鹿港與田中二地街屋立面的比較分析

根據田野調查結果，鹿港中山路與田中中洲路一段、員集路二段現存的街屋百餘棟，去除立面毀損與經過增建、改建的街屋，本研究共以150筆案例作為分析的基礎資料。以下為鹿港與田中二地街屋立面形式的田野調查結果比較及分析。

壹、女兒牆

一、女兒牆段面部份

根據表 4-4-1，並排除無法辨識之案例，鹿港女兒牆結構在段面部份，以不分段面為主，100 筆街屋案例中共佔 91 筆。而田中則以分段面為主，50 棟街屋中佔 39 筆。

表 4-4-1 鹿港與田中街屋立面女兒牆段面部份調查表

	分段面		不分段面者	無法辨識者
	二段面	三段面		
鹿港	1	8	91	0
田中	0	39	8	3

資料來源：本研究整理。

二、女兒牆造形

由表 4-4-2 可知，鹿港與田中現存街屋女兒牆造形，皆以平直形式為最多，鹿港計 97 筆，田中計 32 筆。其中鹿港街屋以平直女兒牆而言，開窗者佔最多，共計 94 筆；田中則以無開窗者為多，計 12 筆。

表 4-4-2 鹿港與田中街屋立面女兒牆造形調查表

	平直形式		各式山頭	無法辨識者
	無開窗	有開窗		
鹿港	94	3	3	0
田中	12	20	15	3

資料來源：本研究整理。

三、女兒牆上山頭造形

女兒牆上加各式山頭，由表 4-4-2 與 4-4-3 可知，鹿港街屋女兒牆為山頭造形者共計 3 筆，形式包括山尖形、階梯平頂形、其他各 1 筆。而田中街屋女兒牆為山頭造形者共計 15 筆，其中以山尖形為最多，共計 7 筆，其次為半圓形與圓弧形、水形各佔 3 筆，最少的則為各佔 1 筆的階梯平頂形與火形。

表 4-4-3 鹿港與田中街屋立面女兒牆上山頭造形調查表

	山尖形	半圓形與圓弧形	階梯平頂形	水形	火形	其他
鹿港	1	0	1	0	0	1
田中	7	3	1	3	1	0

資料來源：本研究整理。

四、女兒牆裝飾圖案

由表 4-4-4 可知，鹿港現存街屋女兒牆上的裝飾與否，各佔一半，田中則以女兒牆上具裝飾為多，共計 86 筆。

若以裝飾圖案而言，鹿港街屋女兒牆立面以僅一種圖案為多，田中則僅一種圖案與兩種以上圖案各佔一半。

表 4-4-4 鹿港與田中街屋立面女兒牆裝飾圖案調查表

	僅一種圖案		兩種以上圖案	無裝飾
	幾何圖案	花草圖案		
鹿港	39	2	9	50
田中	22	1	20	7

資料來源：本研究整理。

五、女兒牆文字裝飾

由表 4-4-5 可知，鹿港與田中二地街屋立面女兒牆文字裝飾與否，均以無文字裝飾為多。

表 4-4-5 鹿港與田中街屋立面女兒牆文字裝飾調查表

	具有文字裝飾	無文字裝飾
鹿港	8	92
田中	13	37

資料來源：本研究整理。

六、小結

綜合以上結果，鹿港與田中街屋立面女兒牆，以造形而言，鹿港為平直不分段面且不開窗形式，田中則為平直分段面開窗形式；以裝飾圖案而言，二地皆為幾何圖案為主。

表 4-4-6 鹿港與田中街屋立面女兒牆形式比較分析表

		鹿港	田中
女兒牆	造形	平直	平直
	分段面	不分段面	分段面
	開窗	不開窗	開窗
	裝飾圖案	幾何圖案	幾何圖案

資料來源：本研究整理。

貳、立面建材

根據資料統計結果，鹿港街屋立面主要以表面洗石子為主，田中則為表面洗石子與磚造並用。

表 4-4-7 鹿港與田中街屋立面建材細部調查表

	表面洗石子	純磚造	洗石子與磚造	磁磚
鹿港	91	0	7	2
田中	16	16	18	0

資料來源：本研究整理。

參、陽台

一、樓層數與陽台設置

鹿港街屋建築樓層數雖仍以兩層為主，但已出現三層形式，且近一半比例具陽台。田中街屋建築樓層數皆為兩層，幾乎無陽台設置。

表 4-4-8 鹿港與田中街屋樓層數與陽台設置調查表

	樓層數		陽台設置	
	兩層樓	三層樓	有設置陽台	無設置陽台
鹿港	75	25	46	54
田中	50	0	1	49

資料來源：本研究整理。

二、陽台形式

鹿港街屋具有陽台設置者共計 46 筆，其中以平直形式最多，共計 34 筆；田中僅一筆具陽台設置，且為小露台形式。

表 4-4-9 鹿港與田中街屋陽台形式調查表

	陽台形式			
	平直	平直內凹者	平直與平直內凹皆有	小露台
鹿港	34	5	4	3
田中	0	0	0	1

資料來源：本研究整理。

肆、立面裝飾

本研究街屋立面調查中立面裝飾部分，指建築物所有立面為範圍，包含了女兒牆、柱子、一樓以上立面、陽台、開窗等部分，裝飾圖案主要分為幾何圖案與自然曲線兩種。

根據表 4-4-10 可知，鹿港與田中街屋立面主要均具有裝飾圖案，且以幾何圖案為多。

表 4-4-10 鹿港與田中街屋立面裝飾圖案調查表

	未施任何裝飾	裝飾圖案		
		僅幾何圖案裝飾	僅自然圖案裝飾	兩者皆有
鹿港	40	40	4	16
田中	6	28	4	12

資料來源：本研究整理。

伍、開窗

一、開窗數量

根據表 4-4-11，鹿港與田中街屋立面開窗數量以三開窗為主。

表 4-4-11 鹿港與田中街屋立面開窗數量調查表

	一個	兩個	三個	四個	五個	六個	七個	八個
鹿港	4	3	70	3	1	16	1	2
田中	0	5	44	1	0	0	0	0

資料來源：本研究整理。

二、開窗造形

根據下表，鹿港與田中街屋立面開窗造形均以長方形為主。

表 4-4-12 鹿港與田中街屋立面開窗造形調查表

	皆為長方形	皆為圓拱形	具長方形、圓拱形者	具有長方形、圓拱形與圓或橢圓形窗者
鹿港	91	2	3	4
田中	38	11	1	0

資料來源：本研究整理。

陸、店號

一、店號裝飾

根據田野調查結果，部分現存街屋目前仍具有商業活動，並大多將店面招牌設置於建築物立面上，造成無法窺見原有文字裝飾，文字無法辨識者在鹿港與田中地區均佔多數，而立面具有文字裝飾者，鹿港共計 39 筆，田中則為 16 筆。

表 4-4-13 鹿港與田中街屋立面店號裝飾調查表

	有文字裝飾	未施文字裝飾	無法辨識
鹿港	39	23	38
田中	16	14	20

資料來源：本研究整理。

二、店號位置

由表 4-4-14 可知，鹿港街屋立面店號位置，單一位置者，以一樓騎樓樑為最多，田中則以位於女兒牆位置最多。

店號裝飾除了單一出現外，在立面上仍有出現於兩個以上位置的情形發生，鹿港街屋共計 5 筆，田中則有 4 筆。

表 4-4-14 鹿港與田中街屋立面店號裝飾位置調查表

	立面	女兒牆	一樓騎樓樑	女兒牆與立面	女兒牆與一樓騎樓樑	女兒牆與其他位置	立面與一樓騎樓樑
鹿港	6	4	19	3	1	1	3
田中	2	9	5	0	2	2	0

資料來源：本研究整理。

柒、托架

一、托架裝飾

根據表 4-4-15，鹿港與田中街屋立面托架裝飾，排除無法辨識者，具有托架裝飾者鹿港共計 47 筆，田中共計 33 筆。

表 4-4-15 鹿港與田中街屋立面托架裝飾調查表

	具托架裝飾者	無托架裝飾者	無法辨識者
總計	47	35	18
總計	33	8	9

資料來源：本研究整理。

二、托架裝飾造形

由表 4-4-16 可知，鹿港與田中托架裝飾，造形以三角形無裝飾者為最多。

表 4-4-16 鹿港與田中街屋立面托架裝飾造形調查表

	三角形無裝飾	三角形有裝飾	圓弧形無裝飾	圓弧形有裝飾	其他
鹿港	19	5	13	7	3
田中	32	0	0	1	0

資料來源：本研究整理。

捌、小結

由上述資料分析結果，本研究歸納出鹿港與田中街屋立面七大元素之差異表。

表 4-4-17 鹿港與田中街屋立面七大元素之差異表

		鹿港	田中	有差異	無差異
女兒牆	造 形	平直	平直	—	●
	段 面	不分段面	分段面	●	—
	開 窗	不開窗	開窗	●	—
	裝飾圖案	幾何圖案	幾何圖案	—	●
立面建材		表面洗石子	洗石子、磚造並用	●	—
陽台	樓層數	兩、三層樓	皆為兩層樓	●	—
	設 置	一半以上比例有設置	無	●	—
	造 形	平直	無	●	—
立面裝飾圖案		幾何圖案	幾何圖案	—	●
開窗	數 量	3	3	—	●
	造 形	長方形	長方形	—	●
店號	店號裝飾	有	有	—	●
	位 置	一樓騎樓樑	一樓騎樓樑、女兒牆	—	●
托架	托架裝飾	有	有	—	●
	造 形	三角形無裝飾	三角形無裝飾	—	●
備註	● 表示“有設置” — 表示“未設置”				

資料來源：本研究整理。



根據上表，鹿港與田中兩地街屋立面具以下幾點差異：

1. 女兒牆段面與開窗
2. 建築樓層數
3. 陽台設置
4. 立面建材

由此可發現兩地之間的差異處皆屬建築結構層面，而關於造形與裝飾層面則皆為一致。

表 4-4-18 為本研究歸納整理鹿港與田中街屋立面元素特徵後所繪製之二地街屋立面形式類型。

表 4-4-18 鹿港與田中街屋立面形式類型表

鹿港街屋立面形式類型	田中街屋立面形式類型
	

資料來源：本研究繪製。